

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skl. č.: B057

1) Motor

Po nastartování studeného motoru mírně zvýšená hluchnost motoru.

Výfukové potrubí poškozeno korozí.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

2) Převodovka, rozvodovka

Mírně zvýšené vůle v převodech.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

3) Zadní náprava

Místně poškozeny disky kol korozí.

Mírně zvýšené vůle v dílech zadní nápravy.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

4) Přední náprava + mech. řízení

Místně poškozeny disky kol korozí.

Zvýšené vůle v dílech přední nápravy. Zvýšená vůle volantu.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky způsobenými provozem vozidla.

Deformace na LZ dveřích, kapotě motoru a LP, LZ blatníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -25

6) Výbava karoserie

Svítil kontrolka poruchy airbagu.

Poškozen lak na předním i zadním nárazníku.

Znečištěn zavazadlový prostor. Chybí kryt zavazadlového prostoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20