

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skl. č.: B067

## 1) Motor

Spojka přenáší kroutící moment motoru až v horní poloze spojkového pedálu.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15

## 2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 3) Zadní náprava

Svítil výstražná kontrolka "Auto Hold je nedostupný".

Svítil výstražná kontrolka "Závada: elektrická parkovací brzda".

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

## 4) Přední náprava + mech. řízení

Mírně zvýšené vůle v dílech přední nápravy.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

## 5) Skříň karoserie

Deformace na LP dveřích a střeše. Důlek v zadních dveřích.

Rýha v laku na PP blatníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15

## 6) Výbava karoserie

Mírně poškozen spojler v předním nárazníku.

Mírně poškozen lak na zadním nárazníku.

Chybí kryt zavazadlového prostoru. Opotřebeno čalounění LP sedadla.

Svítil výstražná kontrolka "Závada: natáčecí světla".

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20