

Skladové číslo: B069

1) Motor

Svítil výstražná kontrolka poruchy motoru. U vozidla nelze zařadit zpětný chod, nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -25

2) Převodovka, rozvodovka

Převodovka vyžaduje opravu - nelze zařadit zpětný chod.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50

3) Zadní náprava

Svítil kontrolka nesprávného tlaku vzduchu v pneu.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -2

4) Přední náprava vč. řízení

Svítil kontrolka nesprávného tlaku vzduchu v pneu.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -2

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

6) Výbava karoserie

Poškozená tlumící vložka v kapotě motoru. Opotřebeno čalounění LP sedadla.

Místně poškozen přední i zadní nárazník.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10