

Skladové číslo: B006

1) Motor

Spojka při rozjezdu silně vibruje.

Svítí výstražná kontrolka poruchy motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50

2) Převodovka, rozvodovka

Mírně zvýšené vůle v převodech.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

3) Zadní náprava

Mírně zvýšené vůle v dílech zadní nápravy.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

4) Přední náprava + mech. řízení

Mírně zvýšené vůle v dílech přední nápravy.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

5) Skříň karoserie

Všechny panely poškozeny korozí.

Deformace na PZ a PP dveřích.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50

6) Výbava karoserie

Znečištěno čalounění sedadel.

Poškozeno čalounění LP sedadla.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30