

Skladové číslo: B099

1) Motor

Motor nelze nastartovat ani pomocí startovacího zařízení.

Dle předávacího protokolu svítí výstražná kontrolka poruchy motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

2) Převodovka, rozvodovka

Dle předávacího protokolu spojka - převodovka vyžaduje opravu - výměnu.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava vč. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky.

Deformace na PZ blatníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

6) Výbava karoserie

Dle předávacího protokolu svítí závada ACC a rozjezdu do kopce, ESC, front asistent.

Nedostatečná kapacita akumulátoru. Poškozeno čalounění LP sedadla.

Poškozen přední i zadní nárazník. Znečištěný zavazadlový prostor.

Poškozeno pravé zpětné zrcátko.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50