

Skladové číslo: C179

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav skupiny odpovídá době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav skupiny odpovídá době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

4) Přední náprava + mech. řízení

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

5) Skříň karoserie

Místně poškozen lak na LZ blatníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

6) Výbava karoserie

Místně poškozen lak na zadním nárazníku.

Chybí kryt pravého zpětného zrcátka.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10