

Skladové číslo: B174

1) Motor

Zvýšená hlučnost při zařazení zpátečky.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

2) Převodovka, rozvodovka

Zvýšená hlučnost při zařazení zpátečky.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

3) Zadní náprava

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

4) Přední náprava + mech. řízení

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

5) Skříň karoserie

Všechny panely místně mechanicky poškozeny drobnými oděrky.

Odřený PP blatník.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

6) Výbava karoserie

Místně poškozeno čelní sklo a pravé zpětné zrcátko.

Poškozen přední i zadní nárazník.

Chybí čidlo parkovacího asistentu v zadním nárazníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15