

Skladové číslo: 286

1) Motor

Motor je neúplný. Jeho části uloženy v zavazadlovém prostoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -60

2) Převodovka, rozvodovka

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

3) Zadní náprava

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

4) Přední náprava + mech. řízení

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky. Důlek na LP dveřích.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

6) Výbava karoserie

Nefunkční akumulátor.

Poškozen zadní nárazník.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15