

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skl. č.: B069

## 1) Motor

Svítil kontrolka poruchy diagnostiky motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

## 2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky způsobenými provozem vozidla.

Deformace pravé zadní části skříňe a PZ dveří, PP blatníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15

## 6) Výbava karoserie

Místně poškozeno čalounění sedadel. Místně poškozena podlaha v nákladním prostoru.

Chybí plastový kryt na PZ blatníku.

Místně poškozena výplň v nákladním prostoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15