

3. 5 Technický stav stroje jako celku skladové číslo 299

Rám stroje: místně poškozen korozí lak, jinak nejeví vad.

Pracovní orgány: Místně opotřebený, poškozený korozí

Kapotáž, zakrytování stroje: místně poškozen lak

Přípojně zařízení: bez zvýšeného opotřebením a poškozením

Technický stav stroje jako celku je horší, než úměrný amortizaci o (%) -15