

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: B095

1) Motor

Svítil kontrolka poruchy motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

2) Převodovka, rozvodovka

Nelze zařadit zpětný chod.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -70

3) Zadní náprava

Z důvodu nefunkční převodovky nelze provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

4) Přední náprava + mech. řízení

Z důvodu nefunkční převodovky nelze provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50

5) Skříň karoserie

Všechny panely místně poškozeny oděrky. Přední blatníky a prahy poškozeny korozí.

Nadměrně poškozena kapota motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

6) Výbava karoserie

Nedostatečná kapacita akumulátoru.

Nadměrně poškozeno čalounění interiéru vozidla včetně sedadel - plesnivé.

Poškozena tlumící vložka v motorovém prostoru.

Chybí plastový kryt u levého předního sedadla.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -60