

3. 5 Technický stav stroje jako celku skladové číslo 197

Secí stroj jako celek nevykazuje známky poškození, nebo zvýšeného opotřebení, vyjma PZ reflexní tabule - deformace, LZ světlo - chybí sklíčko, prasklý svár nerezového krytu, povrchová koroze elementů, které jsou funkčně v kontaktu se zeminou.

Lze tedy důvodně předpokládat, že technický stav stroje je úměrný amortizaci.