

Skladové číslo: Z346

1) Motor

Zvýšená hlučnost motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Na PZ kole je plechový disk.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

4) Přední náprava vč. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Všechny panely vozidla mechanicky a korozi poškozeny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

6) Výbava karoserie

Nedostatečná kapacita akumulátoru.

Poškozen PP a PZ světlomet. Chybí sklo na zadních dveřích.

Nadměrně znečištěn interiér vozidla.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30