

Skladové číslo: 108

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -3

4) Přední náprava vč. řízení

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -3

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky.

Rýha v laku na kapotě motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

6) Výbava karoserie

Rýha v laku na předním nárazníku.

Opotřebeno čalounění LP sedadla.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10