

I. Nález

1.1 Identifikace vozidla

Technický průkaz č. **UI 925961**
vydán kým **Scania Chrástčany**
dne **5. 9.2018**
Osvědčení o reg. č.
vydáno kým
dne
STK platné do **7. 9.2023**

podle TP

zjištěno na vozidle

Značka a typ vozidla **Scania N 333, G 500** dtto
Provedení karoserie **umíkov CZ- přeprava dřeva** dtto
Druh vozidla **nákladní N3** dtto

2091/068/23 - 3 -

Výrobce **Scania- Švédsko** dtto
Rok výroby **2018** dtto
VIN (výr. číslo vozidla) **YS2G6X40005518783** dtto
Výr. číslo karoserie **YS2G6X40005518783** dtto
Výr. číslo motoru dtto
Barva vozidla **oranžová** dtto
Obsah / druh motoru **12742 / vznětový** dtto
Výkon [kW] / typ mot. **368 / DC13155** dtto
Reg. značka / datum přidělení **7 ZA 4221 / 6. 9.2018**
Datum prvního uvedení vozidla do provozu **6. 9.2018**

Držitel vozidla **Leasing České spořitelny a.s./Forestruck s.r.o.**

Počet držitelů **2**
Stav počítadla ujetých km **358 969**
Ujeté km podle prohlídky a záznamu držitele **358 969**

Údaje na vozidle souhlasí s údaji v dokumentaci.

1.2 Údaje o opravách a poškozeních vozidla, opravách hlavních skupin, jejich eventuální výměně s uvedením důvodu opravy

<i>a/ podle záznamu v TP</i>	Vozidlo není technicky způsobilé, nutná realizace STK.
<i>b/ podle dokladů držitele</i>	Doklady nepředloženy.
<i>c/ podle sdělení držitele</i>	montáž hydraulického jeřábu Epsilon M 12 Z911 HCDH + nástavba Umikov NKD 15 byla provedena Umikov CZ s.r.o- Libáň, ČR na nové vozidlo před uvedením do provozu prvním majitelem.

Prohlídka nákladního vozidla Scania pro přepravu dřeva / Umikov/ byla realizována 7.9.2023 v prostorách bazáru společnosti Primatruck v Třebestovicích u Nymburka za účasti zástupce žadatele posudku p. Jiráňka, Zkušební jízda provedena nebyla z důvodu manipulace zaparkovaných vozidel, přívěsů i návěsů. Start motoru dobrý, volnoběh pravidelný, úniky olejů ani kapalin zjištěné nebyly, informace od zástupce žadatele posudku nesděleny. Deformace bočních ochranných lišt pravé i levé strany vozidla, drobné mechanické poškození vzniklé provozem vozidla. Vzhledem k ukončené technické způsobilosti, nutné celkové prohlídky, opravy dle zjištění a realizaci STK hodnotím stav všech skupin jako horší -10

1.6 Pneumatiky

Typ a rozměr prvomontáže	Cena Kč	Typ a rozměr na vozidle	Cena Kč THP %	Poz.
385/65/ R 22,5	15 000	385/65/ R 22,5 Dunlop	15 000 50	1
385/65/ R 22,5	15 000	385/65/ R 22,5 Dunlop	15 000 50	2
315/80 R 22,5	15 000	315/80 R 22,5 Pirelli	15 000 50	3
315/80 R 22,5	15 000	315/80 R 22,5 dtto	15 000 50	4
315/80 R 22,5	15 000	315/80 R 22,5 dtto	15 000 50	5
315/80 R 22,5	15 000	315/80 R 22,5 dtto	15 000 50	6
315/80 R 22,5	15 000	315/80 R 22,5 dtto	15 000 50	7
315/80 R 22,5	15 000	315/80 R 22,5 dtto	15 000 50	8
315/80 R 22,5	15 000	315/80 R 22,5 dtto	15 000 50	9
315/80 R 22,5	15 000	315/80 R 22,5 dtto	15 000 50	10
Rezerva				
315/80 R 22,5	15 000	315/80 R 22,5 Bridgeston	15 000 20	
Výchozí cena CNPP		165 000 Kč		
Výchozí cena CNPV		165 000 Kč		

2091/068/23 - 4 -

Celková cena pneu na vozidle CČPV **78 000 Kč**

1.7 Mimořádná výbava

Druh, typ	ks	Vých.cena	roky	měs.	Zjišť. stav TH %	Čas.cena
hydr.jeřáb Epsilon M12Z911 v ceně	1	0	0	0	0	0
nástavba Umikov NKD15 v ceně voz.	1	0	0	0	0	0
Součet CČVM (Kč)						0