

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skl. č.: B066

1) Motor

Chybí víčko na nádobce chladící kapaliny.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Místně poškozeny disky kol. Disky kol nejsou výrobek fy Škoda.

Svítil výstražná kontrolka "Zjištěna ztráta tlaku vzduchu v pneu"

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

4) Přední náprava + mech. řízení

Místně poškozeny disky kol. Disky kol nejsou výrobek fy Škoda.

Svítil výstražná kontrolka "Zjištěna ztráta tlaku vzduchu v pneu"

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky a dolíky způsobenými provozem vozidla.

Zvýšené poškození - deformace na PP blatníku, PZ dveřích.

Rýha v laku na LZ dveřích.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15

6) Výbava karoserie

Chybí kryt zavazadlového prostoru. Místně poškozen lak na pravém zpětném zrcátku.

Nedostatečná kapacita akumulátoru. Chybí víčko nádržky ostřikovače.

Svítil výstražný kontrolka "závada: osvětlení vozidla".

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10