

Skladové číslo: 245

1) Motor

Vozidlo je bez klíčů. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

2) Převodovka, rozvodovka

Vozidlo je bez klíčů. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

3) Zadní náprava

Vozidlo je bez klíčů. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

4) Přední náprava + mech. řízení

Vozidlo je bez klíčů. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

6) Výbava karoserie

Místně poškozena plachta.

Poškozen střešní spojler na pravé i levé straně.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30