

## 1 ZADÁNÍ

- a) Otázka zadavatele: Stanovení časové a tržní hodnoty stroje.
- b) Úkolem vypracování znaleckého posudku je stanovení časové a tržní hodnoty stroje za účelem prodeje.
- c) Zadavatel nesdělil žádné skutečnosti, které by měly vliv na přesnost závěru znaleckého posudku.

## 2 VÝČET PODKLADŮ

- a) popis postupu znalce při výběru zdrojů dat
- Kontrola identifikačních údajů stroje
- b) výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis (resp. označení)
- Stroj
  - Výrobní štítek stroje
  - Faktura
  - Cenová databáze, kupní smlouvy a cenové nabídky strojů fy Agrotec a.s.
  - Nabídky vozidel na webových stránkách: [www.agriaffaires.com](http://www.agriaffaires.com), [www.agroseznam.cz](http://www.agroseznam.cz)
  - Znalecký standard č. I/2022
  - Vlastní archiv znalce
  - Fotodokumentace

## 3 NÁLEZ

### 3.1 Základní údaje o stroji

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Datum prvního uvedení do provozu:  | 6.4.2023              |
| Druh stroje:                       | tiskárna              |
| Tovární značka, obchodní označení: | TEXJET ECHO2 s přísl. |
| Identifikační číslo stroje:        | 0522HHE4456           |
| Hmotnost stroje:                   | 95 kg                 |
| Výrobce:                           | Polyprint, Greece     |

### 3.2 Prohlídka stroje

Technický stav stroje zjištěn prohlídkou dne: 03.03.2025

### 3. 3 Údaje o opravách a poškozeních stroje.

Dle předávacího protokolu je tiskárna nefunkční, netiskne bílou barvu.

Dle sdělení klienta: Pravděpodobně nutná výměna tiskové hlavy a inkoustového systému. Tiskárna netiskne bílou barvu. Nozzle check nevyjede bílou barvu.

Nutná výměna inkoustových kazet.

### 3. 4 Výbava stroje

Nezjištěna.

Mimořádná výbava: -

### 3. 5 Technický stav stroje jako celku

Dle předávacího protokolu je tiskárna nefunkční, netiskne bílou barvu.

Dle sdělení klienta: Pravděpodobně nutná výměna tiskové hlavy a inkoustového systému. Tiskárna netiskne bílou barvu. Nozzle check nevyjede bílou barvu.

Nutná výměna inkoustových kazet.

Technický stav stroje jako celku je horší než úměrný amortizaci o (%): -50

## **4 POSUDEK**

### **4. 1 Volba způsobu ocenění**

Směnná hodnota oceňovaného stroje (odhadovaná dosažitelná cena prodeje) je vyjádřena jeho tržní hodnotou.

Tržní hodnotou se v souladu s ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 151/1997 Sb. v platném znění (zákon o oceňování majetku) rozumí „odhadovaná částka, za kterou by měly být majetek nebo služba směněny ke dni ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím, a to v obchodním styku uskutečněném v souladu s principem tržního odstupu, po náležitém marketingu, kdy každá ze stran jednala informovaně, uvážlivě a nikoli v tísní. Principem tržního odstupu se pro účely tohoto zákona rozumí, že účastníci směny jsou osobami, které mezi sebou nemají žádný zvláštní vzájemný vztah a jednají vzájemně nezávisle.“

Pro stanovení tržní hodnoty je využito metodiky Znaleckého standardu č. I/2022 Oceňování silničních a zvláštních vozidel.

### **4. 2 Stanovení hodnoty tržní stroje**

#### 4.2.1 Výpočet základní amortizace (ZA)

Doba provozu      DP =          2          (roky),                      ZAD =          30          %.

Pramen, eventuální zdůvodnění: Údaje zjištěné z faktury.