

Skladové číslo: B099

1) Motor

Motor je poškozen. Dle záznamů v předávacím protokolu nelze nastartovat motor. V oleji byly údajně nalezeny kovové špony.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -80

2) Převodovka, rozvodovka

Vozidlo je nepojízdné.

Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

3) Zadní náprava

Vozidlo je nepojízdné.

Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

4) Přední náprava vč. řízení

Vozidlo je nepojízdné.

Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky způsobenými provozem vozidla.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

6) Výbava karoserie

Nefunkční akumulátor. Místně poškozen lak na předním i zadním nárazníku.

Místně poškozeno čelní sklo. Znečištěný interiér vozidla.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20