

Skladové číslo: B119

1) Motor

Svítil výstražná kontrolka poruchy motoru a elektroinstalace.

Nepravidelný chod motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50

2) Převodovka, rozvodovka

Nelze zařadit zpětný chod.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50

3) Zadní náprava

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

4) Přední náprava + mech. řízení

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky způsobenými provozem vozidla.

Koroze na PZ blatníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

6) Výbava karoserie

Chybí stěrače. Přední nárazník není v barvě vozidla.

Poškozen lak na zadním nárazníku. Nadměrně znečištěný zavazadlový prostor.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30