

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skl. č.: B053

## 1) Motor

Svítil výstražná kontrolka poruchy motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

## 2) Převodovka, rozvodovka

Převodovka má závadu - po zahřátí nepřechází správně jednotlivé převodové stupně.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

## 3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky a dolíky způsobenými provozem vozidla.

Zvýšené poškození - důlek na LZ blatníku. Místně poškozen lak na LZ a PZ dveřích.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -7

## 6) Výbava karoserie

Místně poškozeno čelní sklo. Chybí krytka stěrače na zadních dveřích.

Znečištěný zavazadlový prostor.

Místně poškozen lak na zadním nárazníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10