

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skl. č.: B094

1) Motor

Svítil výstražná kontrolka závady motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava vč. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky a dolíky způsobenými provozem vozidla.

Zvýšené poškození - deformace na zadní části skříně, zadních dveřích, PZ a PP dveřích.

Matný lak. Deformace na pravém prahu.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

6) Výbava karoserie

Opatřeno čalounění levého sedadla. Chybí plastové kryty na bocích vozidla.

Poškozeno čelní sklo. Poškozeno pravé zpětné zrcátko. Nedostatečná kapacita akumulátoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -25