

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skl. č.: Z339

## 1) Motor

Motor nelze nastartovat ani pomocí startovacího zařízení. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

## 2) Převodovka, rozvodovka

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

## 3) Zadní náprava

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

## 4) Přední náprava + mech. řízení

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

## 5) Kabina s výbavou

Všechny panely kabiny poškozeny korozí. Matný lak. Nefunkční akumulátor.

Chybí registrační značka. Nadměrně poškozeno čalounění levého sedadla, levých dveří a stropu.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -40

## 6) Rám s příslušenstvím

Rám poškozen korozí.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

## 7) Nástavba

Místně poškozena plachta. Opatřena a poškozena podlaha valníku.

Rám valníku poškozen korozí.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30