

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla:

Skladové číslo: B026

1) Motor

Chybí akumulátor a přední část vozidla.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

2) Převodovka, rozvodovka

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

3) Zadní náprava

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

4) Přední náprava + mech. řízení

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

5) Skříň karoserie

Nadměrně poškozen pravá i levá část vozidla.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -90

6) Výbava karoserie

Chybí akumulátor a celá přední část vozidla (světlomety, nárazník, atd.)

Poškozeno levé zpětné zrcátko. Chybí r. zn.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -70