

Skladové číslo: 208

1) Motor

Svítlí kontrolka SERVIS.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Deformace na LP, PZ a LZ dveřích.

Místně poškozený lak na PP blatníku, zadních dveřích.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

6) Výbava karoserie

Místně mírně poškozeno čelní sklo.

Nedostatečná kapacita akumulátoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10