

Skladové číslo: 275

1) Motor

Místně poškozeny kryty výfuku.

Zvýšená hlučnost motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

2) Přední vidlice vč. řídítek a odpružení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Rám, zadní vidlice, odpružení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Kola vč. brzdové soustavy

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Výbava a příslušenství

Místně mírně poškozeny boční rámy.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5