

Skladové číslo: B172

1) Motor

Svítil výstražná kontrolka poruchy motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky a dolíky způsobenými provozem vozidla.

Důlek na LZ a PZ dveřích.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

6) Výbava karoserie

Poškozen plastový podběh LP kola.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10