

Skladové číslo: 175

1) Motor

Motor je nefunkční. Dle zápisu v předávacím protokolu je vadná spojka.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50

2) Převodovka, rozvodovka

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

3) Zadní náprava

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

4) Přední náprava vč. řízení

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

5) Skříň karoserie

Deformace na PZ dveřích, LZ PZ blatníku.

Poškozena klika LP dveří.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -60

6) Výbava karoserie

Nedostatečná kapacita akumulátoru. Poškozen zadní nárazník.

Poškozeno pravé zpětné zrcátko.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20