

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skl. č.:

B059

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava vč. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky a dolíky způsobenými provozem vozidla.

Zvýšené poškození laku - prostupující koroze na zadních dveřích.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

6) Výbava karoserie

Opotřebeno čalounění LP sedadla.

Nadměrně znečištěn interiér vozidla.

Poškozeno čelní sklo. Poškozen přední nárazník.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15