

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skl. č.:

## 1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 3) Zadní náprava

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

## 4) Přední náprava + mech. řízení

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

## 5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky a dolíky způsobenými provozem vozidla.

Zvýšené poškození - deformace na LP dveřích.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

## 6) Výbava karoserie

Poškozen zadní nárazník - prasklý. Poškozen lak na předním nárazníku.

Znečištěn interiér vozidla a zavazadlový prostor.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15