

<u>3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skl. č.:</u>	H011
1) Motor Svítil výstražná kontrolka závady motoru. Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%)	-20
2) Převodovka, rozvodovka Bez zjevných závad. Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.	
3) Zadní náprava Bez zjevných závad. Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.	
4) Přední náprava + mech. řízení Bez zjevných závad. Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.	
5) Skříň karoserie Lak místně poškozen drobnými oděrky a dolíky způsobenými provozem vozidla. Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%)	-5
6) Výbava karoserie Místně poškozen lak na předním i zadním nárazníku. Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%)	-5