

Skladové číslo: 246

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Důlky na kapotě motoru.

Rýha v laku na LP dveřích, PP dveřích, PP blatníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15

6) Výbava karoserie

Deformace na zadním nárazníku.

Opotřebeno čalounění LP sedadla.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10