

Skladové číslo: 249

1) Motor

Vozidlo je nepojízdné. Motor nelze nastartovat ani pomocí startovacího zařízení. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Dle předávacího protokolu je závada vstřikovacího systému. Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50

2) Převodovka, rozvodovka

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

3) Zadní náprava

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Dle předávacího protokolu je závada na brzdovém systému. Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

4) Přední náprava + mech. řízení

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Dle předávacího protokolu je závada na brzdovém systému. Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky způsobenými provozem vozidla. Deformace na podběžích kol zadní nápravy, zadní části střechy, zadních dveřích. Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

6) Výbava karoserie

Poškozeno pravé zpětné zrcátko. Místně poškozeno čelní sklo. Poškozen přední i zadní nárazník. Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20