

Skladové číslo: 266

1) Motor

Motor je nefunkční, částečně demontován. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -60

2) Převodovka, rozvodovka

Motor je nefunkční, částečně demontován. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

3) Zadní náprava

Motor je nefunkční, částečně demontován. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

4) Přední náprava vč. řízení

Motor je nefunkční, částečně demontován. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

5) Skříň karoserie

Oděrky na bočních posuvných dveřích.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

6) Výbava karoserie

Místně poškozeno čelní sklo. Místně poškozen lak na předním nárazníku.

Poškozeny obě zpětné zrcátka. Poškozený zadní nárazník.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -25