

Skladové číslo: Z330

1) Motor

Svítlí kontrolka servis.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Místně poškozeny disky kol.

Zvýšená hlučnost podvozku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

4) Přední náprava vč. řízení

Nadměrně poškozen disk LP kola.

Zvýšená hlučnost podvozku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky.

Zvýšené poškození na LP, LZ dveřích, LP blatníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

6) Výbava karoserie

Nedostatečná kapacita akumulátoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10