

Skladové číslo: B072

1) Motor

Zvýšená hlučnost motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava vč. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky. Poškozen levý prah, LZ blatník, LZ dveře.

Důlek na PP dveřích. Karoserie polepena reklamními polepy.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

6) Výbava karoserie

Svítlí závada start-stop.

Místně poškozen přední i zadní nárazník.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15