

Skladové číslo: 56

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava vč. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Rám s příslušenstvím

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

6) Kabina s výbavou

Nadměrně poškozena pravá přední část kabiny, střecha, čelní sklo, pravé dveře, přední nárazník, zpětná zrcátka a další díly, viz foto.

Poškozen lak na obou bocích tahače. Chybí víčko nádrže.

Chybí pravý přední světlomet.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50