

Skladové číslo: 272

1) Motor

Svítil kontrolka servis.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Místně poškozeny disky kol.

Svítil kontrolka brzdová soustava.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -7

4) Přední náprava + mech. řízení

Místně poškozeny disky kol.

Svítil kontrolka brzdová soustava.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -7

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky způsobenými provozem vozidla.

Místně poškozen lak na levém prahu. Menší deformace na LZ blatníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

6) Výbava karoserie

Znečištěno čalounění sedadel. Místně poškozen lak na předním i zadním nárazníku.

Poškozena tlumící vložka v kapotě motoru.

Nedostatečná kapacita akumulátoru. Poškozený klíč.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15