

Skladové číslo: 276

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Nadměrně poškozen - deformován PP blatník, LZ a PP dveře.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -40

6) Výbava karoserie

Poškozen přední nárazník a maska motoru.

Znečištěno čalounění sedadel. Poškozen zadní nárazník.

Chybí parkovací čidlo v předním nárazníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30