

Skladové číslo: 292

1) Motor

Svítil kontrolka servis.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav skupiny odpovídá době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Svítil výstražná kontrolka nesprávného tlaku vzduchu v pneu.

Nadměrně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

4) Přední náprava + mech. řízení

Svítil výstražná kontrolka nesprávného tlaku vzduchu v pneu.

Nadměrně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

5) Skříň karoserie

Všechny panely poškozeny - deformovány.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50

6) Výbava karoserie

Místně poškozeno čelní sklo a lak na předním i zadním nárazníku.

Poškozen kryt zavazadlového prostoru. Chybí plast v zadních dveřích.

Opotřebeno čalounění LP sedadla. Poškozen LZ světlomet.

Místně poškozeno čalounění interiéru vozidla.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50