

Skladové číslo: 297

1) Motor

Motor je z vozidla demontován.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -80

2) Převodovka, rozvodovka

Převodovka je z vozidla demontována.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -80

3) Zadní náprava

Vozidlo je nepojízdné, nelze objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

4) Přední náprava + mech. řízení

Vozidlo je nepojízdné, nelze objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky.

Deformace na PZ dveřích, PZ boku a levé boční části vozidla.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50

6) Výbava karoserie

Demontována přední část vozidla.

Chybí akumulátor. Poškozeno čelní sklo.

Poškozeno čalounění LP sedadla.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -40