

Skladové číslo: B087

1) Motor

Nadměrně hlučný motor. Dle sdělení klienta motor dlouho nevydrží...

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -60

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Karoserie polepena reklamními polepy.

Deformace podběhů kol zadní nápravy.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15

6) Výbava karoserie

Nespolehlivý klíč k vozidlu.

Poškozena tlumicí vložka v motorovém prostoru.

Znečištěno čalounění sedadel.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -25