

Skladové číslo: H014

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav skupiny odpovídá době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav skupiny odpovídá době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Místně poškozeny disky kol. Svítí kontrolka nesprávného tlaku vzduchu v pneu.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

4) Přední náprava + mech. řízení

Místně poškozeny disky kol. Svítí kontrolka nesprávného tlaku vzduchu v pneu.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky způsobenými provozem vozidla.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

6) Výbava karoserie

Místně mírně poškozen lak na předním i zadním nárazníku.

Místně poškozeno čelní sklo. Znečištěno čalounění pravého "B" sloupku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5