

Skladové číslo: Z374

a) r á m s p ř í s l u š e n s t v í m

Rám jako celek: místně poškozen korozí

Svazek elektrické instalace: stav odpovídá době provozu

Technický stav skupiny je úměrný době provozu.

b) n á p r a v y a d i s k y

Pérování: stav odpovídá době provozu

Disky kol: stav odpovídá době provozu

Most nápravy: stav odpovídá době provozu

Technický stav skupiny je úměrný době provozu.

c) n á s t a v b a

Rám nástavby: místně poškozen korozí

Podlaha: stav odpovídá době provozu

Technický stav skupiny je úměrný době provozu.