

1 ZADÁNÍ

- a) Otázka zadavatele: Stanovení časové a tržní hodnoty vozidla.
- b) Úkolem vypracování znaleckého posudku je stanovení časové a tržní hodnoty vozidla za účelem jeho prodeje formou aukce.
- c) Zadavatel nesdělil žádné skutečnosti, které by měly vliv na přesnost závěru znaleckého posudku.

2 VÝČET PODKLADŮ

- a) popis postupu znalce při výběru zdrojů dat
- Kontrola identifikačních údajů vozidla
- b) výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis (resp. označení)
- Výrobní štítek
 - Vozidlo
 - Cenová databáze, kupní smlouvy a cenové nabídky Autobazaru Agrotec a.s. Hustopeče
 - Nabídky vozidel na webových stránkách: www.tipcars.com, www.sauto.cz, www.mobile.de
 - Znalecký standard č. I/2022
 - Vlastní archiv znalce
 - Fotodokumentace

3 NÁLEZ

3.1 Spisové podklady

3.1.1 Základní údaje o vozidle podle výrobního štítku

Registrační značka (SPZ) vozidla:	nepřidělena		
Datum prvního uvedení do provozu:	v roce 2010		
Osvědčení o registraci vozidla. Část I. platné do:	nevystaveno		
Druh vozidla:	pásové rypadlo		
Tovární značka:	Hitachi ZX225USLC-3		
Karoserie:	výrobce	Hitachi Construction Machinery NV	
	výrobní číslo (VIN):	HCMBFH00P00214091	
	barva	oranžová	
Motor:	max. výkon (kW):	122	
Hmotnost:	25700 kg		

3.1.2 Prohlídka vozidla a zkušební jízda

Technický stav vozidla zjištěn prohlídkou dne: 7.5.2025

Za účasti: -

Stav počítáče odpracovaných motohodin: 11 703

3.1.3 Údaje o opravách a poškozeních vozidla,

Žádné údaje o opravách a poškozeních vozidla nebyly předloženy / sděleny.

3.1.4 Výbava vozidla

-

3.1.5 Technický stav jednotlivých skupin vozidla:

Skladové číslo: B077

1) Motor

Bez zjevných závad.

2) Pojezdy, pásy

Pásy opotřebený

3) Kabina

Místně mechanicky poškozena kapotáž.

4) Pracovní orgány

Opotřebený. Bez zjevného poškození a zvýšeného opotřebení.

Technický stav stoje jako celku je úměrný amortizaci.