

3.3. Údaje zjištěné na stroji

3.3.1. Prohlídka a identifikace stroje

Prohlídka provedena dne:

21.09.2024

za přítomnosti zástupce držitele stroje

Místo prohlídky:

Vladměřice 9, Manětín, 331 62

Údaje o strojním čase při prohlídce:

Doba zapnutí systému: 4904:17:20

Doba zapnutí stroje: 4727:08:42

Doba chodu programu: 2942:58:56

Údaje o počtu motohodin dle sdělení:

Údaje na stroji s údaji v dokumentaci:

Seriál Nr.: Údaj na štítku souhlasí s údajem ve faktuře

3.3.2. Údaje o opravách a poškození stroje

Z podkladů nevyplývá, že by na stroji byly prováděny nějaké opravy. Na základě konzultace se zástupcem společnosti ADATE s.r.o., lze prezentovat vyjádření, že na stroji byla prováděny úkony pravidelné údržby. Znalec pro další zpracování předpokládá, že na stroji byly v průběhu provozování prováděny běžné opravy související s provozem stroje a ošetřováním jednotlivých částí.

3.3.3. Výbava stroje

Rozsah výbavy stroje je specifikován v cenové specifikaci č. 0422/C/21-MZ-01 - viz. Příloha č.1. Posudku
Obsažená výbava ve stroji je zahrnuta v pořizovací ceně stroje, proto je amortizována společně se strojem.

3.3.5. Technický stav stroje

Z podkladů vyplývá, že stroj byl v 01/2022 prodán za cenu 124 935,00 EUR bez DPH. Na základě konzultace se zástupcem společnosti ADATE s.r.o., lze prezentovat vyjádření, že předmětem prodeje byl nový stroj. Dle vyjádření zástupce společnosti ADATE s.r.o. byly na stroji prováděny úkony pravidelné údržby. Znalec pro další zpracování předpokládá, že na stroji byly prováděny běžné opravy související s provozem stroje a ošetřováním jednotlivých částí. Stroj byl k prohlídce předložen v provozuschopném stavu s možností provedení odečtu strojních časů a předvedení základní funkčnosti stroje. Dle vyjádření zástupce společnosti ADATE s.r.o., se jedná o vysoce spolehlivý stroj, který běžně nebývá jako použitý obchodován. Odborným odhadem zástupce společnosti ADATE s.r.o. se cena použitého stroje může pohybovat v hladině 60% ceny nového stroje.

Hodnocení stroje ± % 0

Poznámka: stroj k prohlídce zřejmě předložen ve stavu po posledním použití, bez provedení úkonů čištění. Technický stav zjištěn prohlídkou stroje.

3.3.6. Jízdní zkouška

Jízdní zkouška provedena dne: Provedeno spuštění stroje s prezentací základní funkce stroje

Stav vozovky, atmosférické podmínky: ---

Stav stroje v přímé jízdě / při brzdění: ---

Provedeno spuštění stroje s prezentací základní funkce stroje, stroj k prohlídce zřejmě předložen ve stavu po jeho posledním použití, bez provedení úkonů mytí. Pro další zpracování znaleckého posudku je předložen předpoklad že zařízení je plně funkční, provozuschopné.

3.4. Údaje o strojích použitých pro porovnání

Znalec vycházel při ocenění z dostupných podkladů, které jsou uvedeny výše ve znaleckém posudku. Podklady, které byly využity k vypracování znaleckého posudku jsou uvedeny v příslušných kapitolách znaleckého posudku, nebo v příloze znaleckého posudku.