

Skladové číslo: 106

1) Motor

Svítlí výstražná kontrolka porucha motoru.

Chyba na palivové liště.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava vč. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Rám s příslušenstvím

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

6) Kabina s výbavou

Chybí kryt levého zpětného zrcátka.

Poškozeny pravé schůdky.

Poškozen přední nárazník. Poškozen pravý přední roh kabiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30