

1) Motor

Vozidlo je bez paliva, nefunkční akumulátor. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Dle přejímacího protokolu fy Klán je ve vozidle nový motor a palivové čerpadlo.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

2) Převodovka, rozvodovka

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Vizuálně nejeví vad.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

3) Zadní náprava

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Vizuálně nejeví vad.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

4) Přední náprava vč. řízení

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Vizuálně nejeví vad.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

5) Rám s příslušenstvím

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

6) Kabina s výbavou

Nefunkční akumulátory.

Poškozeny levé schůdky.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20