

Skladové číslo: 114

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava vč. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Deformace na podběžích kol zadní nápravy, pravém boku, střeše, PP, PZ a zadních dveřích.

Deformace na LP blatníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -25

6) Výbava karoserie

Opotřebeno čalounění LP sedadla.

Poškozen LP světlomet.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10