

Skladové číslo: 116

1) Motor

Části motoru chybí.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -70

2) Převodovka, rozvodovka

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

3) Zadní náprava

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

4) Přední náprava vč. řízení

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky.

Deformace na LP, PZ dveřích a pravém boku karoserie.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

6) Výbava karoserie

Poškozeno levé zpětné zrcátko.

Místně poškozeno čelní sklo. Poškozen zadní nárazník - prasklý.

Nadměrně opotřebeno / poškozeno čalounění LP sedadla.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30